

**ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 41 ЦРР»
К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД**

Рузский городской округ, п.Тучково.

_____ 2017г.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес объекта: 143130, Московская область, Рузский район, п.Тучково, ВМР, д.33;
2. Год постройки: 1990г.;
3. Характеристика объекта:
износ - 50%; этажность – 2; подъездов- 4
наличие подвалов – имеется в Тучково, общей площади - 407.6 кв.м.
количество квартир - 0 (шт.)
общая полезная площадь объекта: 1814,2 кв.м.
жилая площадь: 1501,8(кв. м)
нежилая площадь, в том числе под производственные нужды: 312.4 кв. м.
4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов: удовлетворительно;
5. Источники:
Теплоснабжение: централизованное;
Газоснабжения - нет;
твердого и жидкого топлива - нет;
энергоснабжения: ПАО «Мосэнергосбыт»;
Системы АПЗ и дымоудаления - нет;
6. Договор на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования - нет;
7. Акт технического обслуживания внутридомового газового оборудования - нет;
8. Акт проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов от 2017г. – нет.

**II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
ПРОШЕДШЕГО 2017-2018г.г.**

№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2016-17г.г.
1	нет	-	-	-

**III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ
ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2017-2018г.г.**

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовк и к зиме	Выполнено при подготовке к зиме	Оценка результатов готовности (удовл./неудовл.)
1.	Объем работ	-	-	-	
2.	Ремонт кровли	Кв.м	-	Не проводился	удовлетворительн о
3.	Ремонт чердачных помещений, в том числе: утепление (засыпка) чердачного перекрытия	нет	нет	Нет чердака	

